

Reparatursätze passend für Hawk Hochdruckpumpen



Ventile 6 Stück

Dichtsätze für 3 Kolben

| Hawk | | 01 | 02 |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| Pumpe | KØ | R+M Nr. | R+M Nr. |
| H300 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| H330 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC200A | 18 | 160 105 501 | 160 164 201 |
| HC240A | 18 | 160 105 501 | 160 164 201 |
| HC240I | 18 | 160 105 501 | 160 164 201 |
| HC280A | 18 | 160 105 501 | 160 164 201 |
| HC310 / 340 / 350 | 18 | | 160 164 201 |
| HC450 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC450I | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC500 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC500I | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC530 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC550 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC550I | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |
| HC580 | 20 | 160 105 501 | 160 124 801 |

Pumpenzubehör

Armaturenfett



Synthetisches Armaturenfett für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie. NSF H1 registriert. FDA 21 CFR § 178.3570 konform

| R+M Nr. | Inhalt |
|---------|--------|
| 953 55 | 40 g |

R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. Die Original Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile angeboten wurden.