

## Reparatursätze passend für Hochdruckpumpen



Hawk		01	02	03
Pumpe	KØ	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
H300	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
H330	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC200A	18	160 105 501	160 164 201	
HC240A	18	160 105 501	160 164 201	
HC240I	18	160 105 501	160 164 201	
HC280A	18	160 105 501	160 164 201	
HC310 / 340 / 350	18		160 164 201	
HC450	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC450I	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC500	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC500I	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC530	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC550	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC550I	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901
HC580	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901

R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. Die Original Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile angeboten wurden.